



150

75

180



メンテナンスハッチ角 不燃材仕様

株式会社 浅井工業